

附件 3

需整改的钢铁行业规范企业名单

| 序号 | 省份 (央企) | 企业名称 | 整改理由 | 具体情况 |
|----|------------|---------------|------------|---|
| 1 | 天津 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 质量、安全和环保问题 | 企业干熄焦配套项目进展缓慢,缺少有效期内的职业健康和安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系证书。 |
| 2 | 河北 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 环保问题 | 2019年3月21日,生态环境部通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督情况:唐山建龙存在工业粉尘无组织排放问题。 |
| 3 | | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 环保问题 | 2019年3月23日,生态环境部通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督情况:唐山国义存在工业粉尘无组织排放问题。 |
| 4 | | 唐山松汀钢铁有限公司 | 环保问题 | 2019年5月23日,生态环境部蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作组指出唐山松汀存在多处不符合环保问题。 |
| 5 | | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 环保问题 | 2019年5月23日,生态环境部蓝天保卫战重点区域强化监督帮扶工作组发现该企业未严格执行重污染天气应急响应管控措施等问题。 |
| 6 | | 迁安市九江线材有限责任公司 | 环保问题 | 2019年6月11日,生态环境部蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作组指出迁安九江线材存在无组织排放、钢包烟气直排等问题。 |
| 7 | | 唐山不锈钢有限责任公司 | 环保问题 | 2019年7月19日,生态环境部蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作组发现该公司存在未完全落实停限产措施、在线监控设备运行稳定性差、三方运维相关记录有待完善等问题。 |
| 8 | | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 环保问题 | 2019年7月19日,生态环境部蓝天保卫战重点区域强化监督帮 |

| 序号 | 省份 (央企) | 企业名称 | 整改理由 | 具体情况 |
|----|------------|----------------|------|--|
| | | | | 扶工作组督办：该企业存在治污设施不正常运行，烟气未经处理直接排放问题。 |
| 9 | | 河北兴华钢铁有限公司 | 安全问题 | 2019年11月1日，国务院安委会办公室通报(安委办明电(2019)18号)：该公司烧结车间皮带通廊发生火灾事故，造成7人死亡。 |
| 10 | 山西 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 环保问题 | 2019年3月15日，生态环境部蓝天保卫战重点区域强化监督工作组指出，该企业未落实应急预案要求等问题。 |
| 11 | 山东 | 淄博齐林傅山钢铁有限公司 | 环保问题 | 2019年3月23日，生态环境部蓝天保卫战重点区域强化监督工作组督办：该企业未按时完成淘汰、搬迁任务。 |
| 12 | 江西 | 方大特钢科技股份有限公司 | 安全问题 | 2019年9月8日，应急管理部发布2019年第18号公告，将该企业列入2019年第二批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及人员名单。 |
| 13 | 五矿集团 | 五矿营口中板有限责任公司 | 环保问题 | 中央第七生态环境保护督察组2019年7月10日进驻中国五矿集团有限公司后，发现该公司存在未按要求和承诺淘汰落后生产设施、污染物超标排放，以及在“绿色工厂”申报过程中弄虚作假等问题。 |